

Pracownicy VI Referatu Kontroli Podatkowej
i Postępowania Podatkowego w Tarnobrzegu
CKK6 Podkarpackiego UC-S w Przemysłu,
pracownicy i funkcjonariusze innych komórek
IAS w Rzeszowie wykonujący czynności
w budynku przy ul. Moniuszki 6B
w Tarnobrzegu.

Tarnobrzeg, dnia 27 listopada 2017r.

408000-CKK6.033.1.186.2017.1

122 *[signature]*
Dyrektor
Izby Administracji Skarbowej
w Rzeszowie

W związku z planowanym przeniesieniem pracowników byłego Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie, wykonujących obowiązki w budynku przy ul. Moniuszki 6B w Tarnobrzegu, na IV piętro budynku Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu przy ul. Wyspiańskiego 12, my niżej podpisani pracownicy i funkcjonariusze przedstawiamy uwagi i problemy związane z przeniesieniem, o których pragniemy poinformować Pana Dyrektora, prosząc o wnikliwe zapoznanie się z nimi. Pomieszczenia, do których planowane jest nasze przeniesienie, w stanie obecnym nie spełniają szeregu norm BHP, występują także utrudnienia organizacyjne (np. sieć komputerowa, parking), które spowodują, iż praca po przeniesieniu wykonywana będzie w znacznie gorszych niż obecnie warunkach. Nasze uwagi przedstawiamy w poniższych punktach:

1. Toalety.

Zgodnie z § 3 ust. 1 załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późn.zm.) ustępy powinny być urządzone osobno dla mężczyzn i kobiet. Wyjątkiem są wyłącznie zakłady pracy zatrudniające do 10 pracowników. Wśród wszystkich pracowników (nie tylko PUC-S w Przemysłu), których planowane jest przeniesienie na IV piętro w budynku Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu jest łącznie 14 kobiet i 17 mężczyzn. Obowiązujące przepisy wymagają, aby w przypadku zatrudnienia od 6 do 25 kobiet osobna łazienka dla kobiet posiadała 2 ustępy 2 umywalki, zaś w przypadku zatrudnienia od 16 do 30 mężczyzn oddzielna łazienka dla mężczyzn winna posiadać 2 ubikacje i 1 umywalkę oraz powinna posiadać pisuar. Tymczasem na IV piętrze Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu znajduje się wyłącznie 1 łazienka, w której są 2 ustępy oraz 1 umywalka. Konieczna więc wydaje się przebudowa pomieszczenia przylegającego do łazienki (obecnie magazynu) na drugą łazienkę oraz dostosowanie do ww. wymogów obecnie istniejącej łazienki przez zabudowę drugiej umywalki lub pisuaru – jest na to miejsce. Opisane w tym punkcie problemy nie występują w pomieszczeniach obecnie zajmowanych przez referat CKK6 – na każdym z 2 pięter są po 2 łazienki – oddzielne dla kobiet i mężczyzn.

2. Wentylacja.

W pomieszczeniach pracy powinna być zapewniona wymiana powietrza wynikająca z potrzeb użytkowych i funkcji tych pomieszczeń, bilansu ciepła i wilgotności oraz zanieczyszczeń

stałych i gazowych. Na jakość powietrza w pomieszczeniach biurowych bez wątpienia wpływa dobra wentylacja, natomiast właściwy komfort cieplny zapewnia nam w zimie dobrze zaprojektowane ogrzewanie, a w lecie - klimatyzacja. Odpowiednia wentylacja pomieszczeń jest niezbędna zarówno dla zdrowia, bezpieczeństwa i komfortu użytkowników, jak również dla pracy znajdujących się tam urządzeń. Najlepiej, jeśli istnieje możliwość wentylacji naturalnej, jeśli nie - wówczas wentylacja musi być wspomagana mechanicznie. IV piętro w budynku Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu jest ostatnim piętrem budynku przykrytym bezpośrednio stropodachem co powoduje, że latem pomieszczenia te bardzo się nagrzewają - do temperatury wręcz zagrażającej zdrowiu pracowników. Tymczasem tylko w jednym pokoju znajduje się kratka wentylacyjna (wentylacja naturalna), reszta pomieszczeń nie posiada żadnej wentylacji. Żadne pomieszczenie nie posiada także klimatyzacji. Wentylacja w pokoju biurowym powinna zapewniać co najmniej 0,5-krotną wymianę powietrza na godzinę (pod warunkiem, iż przestrzegany jest zakaz palenia). Najczęściej wystarcza w tym celu sprawna wentylacja naturalna, czyli grawitacyjna. Jeżeli jednak jest ona niewystarczająca, konieczne jest zainstalowanie wyciągu mechanicznego - włączanego okresowo według potrzeb (bywa to, niestety, dodatkowe źródło hałasu). Niestety wiele starszych pomieszczeń biurowych jest pozbawionych systemu wentylacji grawitacyjnej (łatwo to poznać po braku kratki wentylacyjnej w pokoju) i służba BHP powinna dołożyć wszelkich starań, by doprowadzić do modernizacji takich pomieszczeń. Opisane w tym punkcie problemy nie występują w pomieszczeniach obecnie zajmowanych przez referat CKK6, istniejące kratki wentylacyjne zapewniają wentylację naturalną, która dodatkowo jest wspomagana klimatyzacją.

3. Kubatura pomieszczeń.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP wymagana wysokość pomieszczenia biurowego wynosi 3 m i może być zmniejszona do 2,5 m jeżeli w pomieszczeniu zatrudnionych jest do 4 pracowników a na każdego z nich przypada co najmniej 15 m³ wolnej objętości pomieszczenia. Zdecydowana większość pomieszczeń na IV piętrze budynku Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu ma wymiary około 5,3 m długości, około 2,40 m szerokości i 2,5 m wysokości, co daje kubaturę 31,8 m³, jednak od tej wartości należy odjąć przestrzeń zajęta na zabudowane szafy wnękowe tj. 2,4 m długości x 0,3 m szerokości x 2,5 m wysokości tj. 1,8 m³, czyli w praktyce w standardowym pustym pokoju znajduje się tylko 30 m³ wolnej objętości pomieszczenia. W takim pokoju jest przewidywana praca 2 osób, jednak po wstawieniu dla nich już tylko dwóch biurek spowoduje, że wolna objętość pomieszczenia spadnie poniżej 30 m³ - co wyklucza pracę 2 osób w takim pomieszczeniu. Również opisany w tym punkcie problem nie występuje w obecnie zajmowanych pomieszczeniach, pokoje są zdecydowanie większe (szersze) i umożliwiają swobodne rozmieszczenie biurek i innego sprzętu niezbędnego pracownikom.

4. Oświetlenie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami - polską normą PN-EN 12464-1 "Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wnętrzach", wymagany minimalny poziom natężenia oświetlenia dla stanowisk pracy w biurach wynosi: 500 lx - pisanie ręczne, obsługiwane klawiatury, czytanie, przetwarzania danych, stanowiska komputerowe, pokoje spotkań, sale konferencyjne. Pokoje w budynku Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu są długie - ok. 5,30 m i wąskie - ok. 2,4 m, a od tej szerokości w większości pomieszczeń należy jeszcze odjąć 30 cm, które zajmują zabudowane szafy częściowo-wnękowe. Przy jednym małym oknie w pokoju wymiary pomieszczeń powodują, że od strony drzwi wejściowych jest

dosyć ciemno. Zgodnie z informacjami znalezionymi w internecie natężenie oświetlenia w pomieszczeniu od zaciętej strony w ciągu dnia wynosi około 300 lx. Powoduje to konieczność praktycznie stałego doświetlania pomieszczeń oświetleniem elektrycznym. W praktyce długie i wąskie pomieszczenia nawet od strony oświetlonej bezpośrednio światłem słonecznym w słoneczny dzień wymagają doświetlenia. Tymczasem w większości pomieszczeń (wszystkie pokoje przewidziane dla 2 pracowników na prawo od klatki schodowej) znajduje się tylko jeden punkt oświetleniowy, wymiary pomieszczeń uniemożliwiają zaś takie ustawienie biurka, aby dwa biurka były doświetlone przez jeden żyrandol. Jedynie 4 pokoje po lewej stronie klatki schodowej posiadają po dwa punkty oświetleniowe umożliwiające doświetlenie 2 biurka. Problemu nie ma też w „podwójnym” pokoju, gdzie są 4 punkty oświetleniowe. W obecnie zajmowanych pomieszczeniach, które są szersze (i trochę krótsze) znajdują się po dwa okna, które zdecydowanie lepiej oświetlają pokoje, nie ma również problemu z ustawieniem biurka zapewniającym doświetlenie elektryczne.

5. Tajemnica skarbową.

Zgodnie z art. 296 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 201 z późn. zm.), Akta spraw zawierające informacje:

- 1) pochodzące z banków lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, z wyłączeniem informacji, o których mowa w art. 82 § 2, oraz z innych instytucji finansowych,
- 2) określone w art. 305b, uzyskane od państw członkowskich Unii Europejskiej, pochodzące z banków oraz innych instytucji finansowych,
- 3) uzyskane w postępowaniu w sprawie zawarcia porozumień, o których mowa w dziale IIa - przechowuje się w pomieszczeniach zabezpieczonych zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych.

W praktyce w każdym referacie kontroli często wykorzystywane są informacje pochodzące z banków. Na dzień dzisiejszy żadne z pomieszczeń na IV piętrze Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu nie wydaje się zabezpieczone zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych.

6. Praca kancelarii / pomieszczenie socjalne.

Kancelaria winna posiadać zaplecze – magazyn podręczny na przechowywanie potrzebnych materiałów biurowych, papieru do ksero, druków itp. Bardzo niewielkie (ok 12 m²) pomieszczenia w budynku na IV piętrze Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu powodują, że trudno będzie ww. materiały przechowywać w kancelarii, nie ma także możliwości umieszczenia w kancelarii drukarki sieciowej i kserokopiarki. Na te urządzenia konieczne jest wygospodarowanie oddzielnego pomieszczenia. Obecnie jedna z drukarek stoi na korytarzu, ale jest to wykluczone w budynku Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu ze względu na bardzo dużą ilość interesantów „krążących” po budynku, z tego względu na korytarzu nie można także postawić lodówki będącej do dyspozycji pracowników CKK6. Lodówkę należałoby umieścić w oddzielnym pomieszczeniu – jadalni, która winna być zorganizowana zgodnie z rozdziałem 5 załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późn.zm.).

7. Powierzchnia pomieszczeń.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP na każdego pracownika w pokoju biurowym powinno przypadać co najmniej 4 m² wolnej powierzchni podłogi. Większość pomieszczeń w budynku na IV piętrze Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu ma powierzchnię około 12 m². Przy założeniu pracy 2 osób w takim pokoju wolna podłoga winna zajmować 4 m². Z uwagi na ilość dokumentów, które są kontrolowane/badane (należy pamiętać, że z uwagi na koszty delegacji w praktyce wykluczone jest prowadzenie czynności u podatnika) obecnie każdy pracownik referatu CKK6 pracuje przy dwóch połączonych biurkach (1,2 m z 0,6 m), ponieważ najczęściej trzeba rozłożyć wiele dokumentów na raz – cztery biurka zajmują powierzchnię 2,88 m². Dla celów przechowywania akt sprawy (prowadzi się kilka spraw jednocześnie) oraz pobranych dowodów konieczne jest wstawienie do takiego pokoju szafy (0,9 m x 0,6 m), która zajmuje powierzchnię 0,54 m². W każdym pokoju znajduje się również co najmniej 1 szafka socjalna (0,6 m x 0,35 m) o powierzchni 0,21 m²). Ponieważ dosyć często prowadzi się czynności przesłuchania strony lub świadków, w każdym pokoju niezbędne są co najmniej dwa dodatkowe krzesła dla przesłuchiwanego i pełnomocnika (0,45 m x 0,45 m), które zajmą powierzchnię około 0,4 m². W sumie ww. sprzęt zajmie powierzchnię około 4 m², ale należy podkreślić, że jest to minimalna ilość sprzętu niezbędna do pracy. W praktyce często spotykamy się z sytuacją, że podatnik nie zapewnia samodzielnego pomieszczenia do przeprowadzenia kontroli i przechowywania dokumentów, lub dokumenty są przekazywane przez policję lub prokuraturę. Dokumenty takie przechowuje się więc w biurze, a naprawdę często zdarza się, że są to ogromne ilości segregatorów (kilkaset sztuk). Zajmują one wówczas miejsce na podłodze w pokojach – jako przykład załączono wydruk zdjęć – kilku obecnie wykorzystywanych pokoi (załączone zdjęcia od nr 1 do nr 9). Taka ilość dokumentów nie jest możliwa do przechowywania w pokojach znajdujących się na IV piętrze w budynku Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu, jako przykład załączono wydruk zdjęć kilku pomieszczeń tam się znajdujących (załączone zdjęcia od nr 10 do nr 14). W opisanej sytuacji wysoce prawdopodobne jest, że w pokojach w budynku na IV piętrze Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu nie będą spełnione minimalne wymagania co do wolnej powierzchni podłogi, która musi przypadać na jednego pracownika.

8. Sieć komputerowa.

W obecnej konfiguracji sieciowej komputery i systemy pracowników byłego Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie pracują w innej podsieli niż pracowników Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu. W związku z tym w budynku Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu konieczna jest albo rekonfiguracja istniejącej struktury sieci i stworzenie dwóch rozłącznych podsieli albo przeniesienie łącza i struktury sieciowej z obecnego budynku i budowa takiej podsieli. Nie posiadamy wiedzy czy którekolwiek z powyższych rozwiązań jest możliwe do realizacji zarówno ze względów technicznych jak i organizacyjnych.

9. Parking.

Budynek przy ul. Wyspiańskiego 12 w Tarnobrzegu, w którym znajduje się Urząd Skarbowy, nie posiada własnego parkingu. Niewielki parking wzdłuż budynku jest własnością miasta, jest on ogólnie dostępny i wykorzystywany zarówno przez mieszkańców okolicznych bloków jak i innych instytucji i firm w nim się znajdujących (Urząd Statystyczny, KRUS, kilka biur rachunkowych i kancelarii prawnych). W praktyce wolne miejsce parkingowe można znaleźć co najmniej kilkaset metrów od budynku Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu. Ponieważ w pracy referatu kontroli często dochodzi do sytuacji, że podatnicy sami przywożą dowody do kontroli własnym transportem i często jest ich duża ilość (nawet kilkaset segregatorów)

brak własnego parkingu jest okolicznością bardzo utrudniającą wykonywanie czynności. Problem opisany w tym punkcie nie występuje w lokalizacji obecnie zajmowanej przez referat CKK6 i inne komórki w budynku przy ul. Moniuszki 6B w Tarnobrzegu, przy którym znajduje się co prawda niewielki, ale własny parking oraz wiele miejsc parkingowych wzdłuż ulic okalających budynek w odległości tylko kilkudziesięciu metrów.

10. Remont oraz przychody z wynajmu pomieszczeń w budynku dotychczasowym.

W znacznej części pomieszczeń budynku przy ul. Moniuszki 6B (obecnie zajmowanym przez referat CKK6 Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu oraz inne komórki Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie) zostały przeprowadzone prace remontowe w postaci wymiany wykładziny podłogowej PCV na panele podłogowe. Ponadto we wszystkich pokojach została zamontowana klimatyzacja. Prace te zostały wykonane w okresie kilku ostatnich miesięcy kosztem znacznych nakładów finansowych. Ewentualne przeniesienie do budynku przy ul. Wyspiańskiego 12 w Tarnobrzegu oznaczałoby marnotrawstwo środków budżetowych przeznaczonych na remont dotychczasowego budynku. Ponadto należy zwrócić uwagę, że część pomieszczeń w budynku przy ul. Moniuszki 6B w Tarnobrzegu jest komercyjnie wynajmowana i przynosi zyski do budżetu.

Podsumowując należy zwrócić uwagę, iż rolą pracodawcy winno być podnoszenie warunków pracy, a nie ich obniżanie, które nastąpiłoby w przypadku przeniesienia pracowników do budynku Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu. Jest to bowiem budynek spełniający wymagania z okresu PRL-u (przerobiony z hotelu robotniczego), niespełniający podstawowych wymogów budynku biurowego na miarę XXI wieku.

Pracownicy referatu CKK6 Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu, oraz pracownicy i funkcjonariusze innych komórek zlokalizowanych w budynku przy ul. Moniuszki 6B w Tarnobrzegu oczekują formalnego zajęcia stanowiska przez pracodawcę (tj. Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie, w sprawie opisanych w niniejszym piśmie problemów – jak pomieszczenia w budynku Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu zostaną dostosowane do wymogów BHP i przepisów o ochronie informacji niejawnych, lub podjęcia decyzji o wykonywaniu czynności w dotychczasowej lokalizacji. W celu dokładniejszego zapoznania się z przedstawionymi problemami zapraszamy Pana Dyrektora do osobistego zapoznania się z przedstawionymi w niniejszym piśmie warunkami pracy i spotkania się z pracownikami.

Podpis osoby reprezentującej ww. osoby

W załączeniu (tylko adresat):
- lista podpisów pracowników.

Otrzymują:

1. Adresat,
2. a/a.

Do wiadomości:

1. Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu.

Opracowanie:

12.12.2017r. Anna Wilk

Umonimizacji dokonano na podstawie

art. 8 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach
(Dz. U. z 2017r. poz. 1123) 2.01.2018r. Jan

