



Skarbowa

Rzeszów, dnia 26 listopada 2019 r.

**Izba Administracji Skarbowej  
w Rzeszowie**

**Referat Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji**

**PROTOKÓŁ KONTROLI STANU OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ OBIEKTU  
z dnia 26 listopada 2019 r.**

1. Kontrolą objęto następujący obiekt:  
nazwa jednostki: **Pierwszy Urząd Skarbowy w Rzeszowie**  
adres jednostki: **Rzeszów, ul. Podwłocze 42;**
2. Kontrolę stanu ochrony przeciwpożarowej przeprowadzana przez:  
[ ] - **inspektor ds. ppoż. Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie;**
3. Kontrolę przeprowadzono w obecności (przedstawiciel/e dysponenta obiektu):  
[ ] - **kierownik;**
4. Stan własności - **własność, TZ, najem, użyczenie\***
5. Obiekt administrowany przez: **Izbę Administracji Skarbowej w Rzeszowie;**
6. Czy w obiekcie znajduje się aktualnie obowiązująca Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego w miejscu dostępnym dla służb? **TAK/NIE\***  
uwagi: **brak;**
7. Czy w obiekcie na poszczególnych kondygnacjach znajdują się aktualnie obowiązujące plany ewakuacyjne stanowiące załącznik do Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w miejscu dostępnym dla służb? **TAK/NIE\***  
uwagi: **brak;**
8. Czy obiekt jest wyposażony w oznaczenia ewakuacyjne i pożarowe zgodne z polskimi normami? **TAK/NIE\***  
uwagi: **brak;**
9. Czy dysponent obiektu posiada zaktualizowaną listę osób zapoznanych z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego? **TAK/NIE\***  
uwagi: **brak;**
10. Czy dysponent obiektu posiada zaktualizowaną listę osób odpowiedzialnych za ewakuację obiektu? **TAK/NIE\***  
uwagi: **brak;**
11. Czy dysponent posiada protokół z przeprowadzonej w ciągu ostatnich dwóch lat próbnej ewakuacji obiektu? **TAK/NIE\***  
uwagi: **brak;**
12. Czy dysponent obiektu posiada protokół z ostatniego przeglądu sprzętu ppoż. (gaśnice, hydranty, węże)? **TAK/NIE\***  
uwagi: **brak;**
13. Czy dysponent obiektu posiada protokół z ostatniego przeglądu oświetlenia awaryjnego? **TAK/NIE\***  
uwagi: **brak instalacji;**
14. Czy dysponent obiektu posiada protokół z ostatniego przeglądu wyłącznika głównego prądu? **TAK/NIE\***  
uwagi: **brak;**

16.06.2020

J. Cieślachowski

15. Czy dysponent obiektu posiada protokół z ostatniego przeglądu wyłącznika głównego gazu? TAK/NIE \*

uwagi: nie dotyczy;

16. Czy dysponent obiektu posiada protokół z ostatniego przeglądu przewodów kominowych? TAK/NIE \*

uwagi: brak;

17. Czy dysponent obiektu posiada protokół z ostatniego przeglądu detektora gazu (GAZEX)? TAK/NIE \*

uwagi: nie dotyczy, obiekt nie jest wyposażony w instalację;

18. Czy dysponent obiektu posiada protokół z ostatniego przeglądu pieca gazowego? TAK/NIE \*

uwagi: nie dotyczy;

19. Czy dysponent obiektu posiada protokół z ostatniego przeglądu SSP? TAK/NIE \*

uwagi: brak;

20. Czy drogi ewakuacyjne są drożne? TAK/NIE \*

uwagi: brak;

21. Czy wyjścia ewakuacyjne są drożne i dostępne? TAK/NIE \*

uwagi: brak;

22. Kontrolujący nie wnosi/wnosi \* zastrzeżenia dot. stanu ochrony przeciwpożarowej w obiekcie.

23. Wnioski pokontrolne:

Zaleca się montaż oświetlenia awaryjnego w porozumieniu z komórką Zarządzania i Administrowania Nieruchomościami.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

1.

(data i podpisy osób kontrolujących obiekt)

1.

(data i podpisy osób uczestniczących w czynnościach kontrolnych)

Zapoznałam się z treścią protokołu:

(data i podpis dysponenta obiektu)

Zapoznałam się z treścią protokołu:

(data i podpis Kierownika Referatu Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji)

Zapoznałam się z treścią protokołu:

(data i podpis Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie)

DYREKTOR  
IZBY ADMINISTRACJI SKARBOWEJ  
W RZESZOWIE

mgr inż. Grzegorz Skowronek

\* - niepotrzebne skreślić